

CABLINE®-UM PLUG

Part No. 20877 / 21074

Assembly Manual

15	S26338	2026 / 08 / 21	K.Baba	R.Takei	T.Masunaga
14	S25481	2025 / 12 / 04	K.Tanabe	M.Nakamura	T.Masunaga
13	S25232	2025 / 05 / 29	Y. Kawano		M. Takemoto
12	S25052	2025 / 01 / 28	K.Tanabe	M.Nakamura	T.Masunaga
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

1. 目的：

CABLINE-UM PLUG における、ケーブルの半田付け手順及び lock cover, shell-A, pull tape holder の組み付けについて明記する。

2. 適用コネクタ：

名称：CABLINE-UM PLUG

型番：

Set P/N	Cable Assembly	20877-***T-## / 21074-0**T-01
Discrete P/N	Housing Assembly	20878-***T-#1 / 21075-0**T-01
	Lock Cover	3493-***1 / 3861-0**1
	Shell-A	3488-***1 / 3860-0**1
	Pull Tape Holder	3588-***1

3. 使用機器等：

3-1. 条件確認に使用した部材及び機器等

- ・パルスヒート

名称	型番	メーカー
リフローヘッド	NA-66	Nippon Avionics Co., Ltd
パルスヒート電源	TCW-215	Nippon Avionics Co., Ltd

- ・ヒーターチップ

芯数	30P	40P	50P	60P	70P
板厚	0.5 ⁰ _{-0.05}	0.5 ⁰ _{-0.05}	0.5 ⁰ _{-0.05}	0.5 ⁰ _{-0.05}	0.5 ⁰ _{-0.05}
幅	12.2 ⁰ _{-0.03}	16.2 ⁰ _{-0.03}	20.2 ⁰ _{-0.03}	24.2 ⁰ _{-0.03}	28.2 ⁰ _{-0.03}

単位: mm

- ・推奨半田バー


内橋エステック製 単芯ヤニ無し糸半田を使用。

芯数	30P	40P	50P	60P	70P
半田サイズ	AWG#34～#38	φ0.14	φ0.14	φ0.14	φ0.14
	AWG#40～#44	φ0.1	φ0.1	φ0.1	φ0.1
長さ	12.0 mm Ref.	16.0 mm Ref.	20.0 mm Ref.	24.0 mm Ref.	28.0 mm Ref.

単位: mm

4. パルスヒート条件[推奨]

①アイドル温度	150 °C
②1 st ヒート設定温度	220 °C
③ " 立ち上がり時間	0.5sec.
④ " 維持時間	3.0sec.
⑤2 nd ヒート設定温度	300~320 °C
⑥ " 立ち上がり時間	0.5sec.
⑦ " 維持時間	3.0sec.
ヒーターチップ加圧力	5~10N



※パルスヒート条件の評価は弊社のパルスヒート治具、装置で確認しております。

パルスヒート治具形状や装置、環境等の違いにより、最適なパルスヒート条件は変わることが予想されます。


貴社で御使用の際は、十分なパルスヒート条件の検討を行っていただくようお願い致します。

5.作業手順：


5-1. 芯線の半田付け

① まず適合ケーブルの端末処理形状を下图の様にして下さい。

Pos.	D
30	11.60
40	15.60
50	19.60
60	23.60
70	27.60



Recommended Micro-Coaxial Cable Dimensions



Micro-Coaxial Cable AWG#**


Characteristic Impedance Matching Micro-Coaxial Cable

	a
#38	0.12
#40	0.09
#42	0.075
#44	0.063


Characteristic Impedance Un-Matching Micro-Coaxial Cable

	a
#36	0.15

Micro-Coaxial Cable #36: Not recommended for
high speed signal transfer




Recommended Discrete Wire Dimensions



Discrete Wire Dimensions

	b
#34	0.192
#36	0.15

Discrete Wire AWG#**



Recommended Twinaxial Cable Dimensions



Twinaxial Cable Dimensions

	C
#40	0.09
#42	0.075

Twinaxial Cable AWG#**

②ディスペンサー等でコンタクトにフラックスを塗布し、全コンタクトにフラックスが塗布されたことを確認して下さい。

フラックス塗布領域





写真.1 フラックス塗布後

※写真.2 のようにフラックスを塗布し過ぎないで下さい。

フラックスの飛散及びフラックス過多による嵌合部への染み出しの原因となります。




写真.2 フラックス過剰塗布

※洗浄機等によるフラックスの洗浄は行わないで下さい。フラックスが嵌合部に付着する可能性が有ります。

③コネクタに半田バーをセットする。




図.1 半田バーセット

④ケーブルまたはワイヤをセットする。

※ディスクリートワイヤのセットは芯線と SHELL が接触する恐れがある為、図.3 のように 0.2 mm MAX を守ってください。




図.2 ケーブルセット




図.3 ディスクリートワイヤをセット

⑤芯線をパルスヒートにて半田付けする。半田付け状態は、写真.3 参照。




写真.3 AWG#40

※万が一、極間が短絡した場合は、再度パルスヒートにて加熱を行って下さい。

製品にダメージを与える恐れがある為、回数は 1 回だけです。

これで短絡が直らない場合は、短絡箇所のみ半田コテにて手修正して下さい。

半田コテの条件 : 50W

半田コテ先温度 : 350 °C

コテ先当て時間 : 5 秒以内

※芯線を半田付けした後にケーブルをあおると、製品にダメージを与える恐れがある為、ケーブルはあおらないで下さい。

5-2.Lock Cover 取扱注意事項

Lock cover はキャリア付きリール状態にて納品されます。Lock cover をキャリアから折り取る手順を明記します。

- ① 金属用はさみ等を用いて、キャリアを左下、写真.4 のカットライン（緑線）にて切断する。




写真.4 カット前




写真.5 カット後

- ② Lock cover の中心部を持ち、 $\pm 45^\circ$ の範囲で 1 往復させてノッチ部から切り離す。もし、切り離れない場合は、この往復動作を繰り返して切り離す。切り離し後はノッチ折り取り部にバリ発生なきことを確認してください。（写真.7）




写真.6 カット方法





写真.7 カット後

Lock cover ノッチ部状態




写真.8 底面




写真.9 上面

注意：写真.10（赤矢印）の様に無理やり引っ張ったりして切り離すとバリや変形の原因になります。




写真.10 強引なカット（非推奨）

5-3. Lock Cover 組み付け

図.4 の様に lock cover を housing assembly の上面から組み付ける。




図.4 Lock Cover 組付け状態

5-4.Shell-A 取扱注意事項

Shell-A はキャリア付きリール状態にて納品されます。Shell-A をキャリアから折り取る手順を明記します。

- ① 金属用はさみ等を用いて、キャリアを左下、写真.11 のカットライン（緑線）にて切断する。




写真.11 カット前




写真.12 カット後

- ② Shell-A の中心部を持ち、 $\pm 45^\circ$ の範囲で 1 往復させてノッチ部から切り離す。もし、切り離れない場合は、この往復動作を繰り返して切り離す。切り離し後はノッチ折り取り部にバリ発生なきことを確認してください。（写真.14）




写真.13 カット方法





写真.14 カット後

Plug Shell-A ノッチ部状態




写真.15 底面



写真.16 上面

注意：写真. 17（赤矢印）の様に無理やり引っ張ったりして切り離すとバリや変形の原因になります。




写真.17 強引なカット（非推奨）

5-5. Shell-A 組み付け

- ① 図.5 の様に shell-A を housing assembly の上面から組み付ける。




図.5 Shell-A を組付け

- ② Shell-A が正常に組み立てられているか確認する。
Shell のロックが掛かっているか。（図.6★部）




図.6 Shell-A 組み立て確認位置

- ③ Shell-A,B と ground bar を半田コテにて半田付けすることを推奨する。(図.7,8◆部)

半田付け箇所を削減する場合は、製品機能を損なわない範囲で実施し、機能上問題がないことを事前に確認すること。

半田の高さ(半田量)の限度は図.18 参照。

半田コテの条件は、9 頁参照。




図.7 Shell-A と Ground Bar を半田付け




図.8 Shell-B と Ground Bar を半田付け

【Lock cover を使用せず、pull tape holder を使用する場合】

5-5.Pull Tape Holder 取扱注意事項

Pull tape holder はキャリア付きリール状態にて納品されます。

Pull tape holder をキャリアから折り取る手順を明記します。

- ① 金属用はさみ等を用いて、キャリアを左下、写真.18 のカットライン（緑線）にて切断する。




写真.18 カット前




写真.19 カット後

- ② Pull tape holder の中心部を持ち、 $\pm 45^\circ$ の範囲で 1 往復させてノッチ部から切り離す。もし、切り離れない場合は、この往復動作を繰り返して切り離す。切り離し後はノッチ折り取り部にバリ発生なきことを確認してください (写真.20,21)




写真.20 カット方法





写真.21 カット後

Plug Shell-A ノッチ部状態



写真.22 底面




写真.23 上面

注意：写真. 24（赤矢印）の様に無理やり引っ張ったりして切り離すとバリや変形の原因になります。




写真.24 強引なカット(非推奨)

5-5. Pull Tape Holder 組み付け

① 図.10 のように pull tape holder に pull tape を貼り付ける。

・ 推奨 Pull Tape 寸法

芯数	30P	40P	50P	60P	70P
テープ厚み	0.10 MAX				
A	7.4 ~ 9.7	11.3 ~ 13.7	15.3 ~ 17.7	19.3 ~ 21.7	23.3 ~ 25.7
B	10.0	14.0	18.0	22.0	26.0

※参考材質：ポリイミド

単位：mm




図.9 Pull Tape 寸法




図.10 Pull Tape を取り付け

- ② 図.11 の様に pull tape holder を shell-A の上面から組み付ける。




図.11 Pull Tape Holder 組付け

- ② Pull tape holder が正常に組み立てられているか確認する。(図.12★部)




図.12 Pull Tape Holder 組付け確認位置

- ③ Pull tape holder と shell-A を半田コテにて半田付けする。(図.13◆部)

半田コテの条件は、8 頁参照。




図.13 Pull Tape Holder 半田付け

- * <70P のみ> 70P を使用する場合は、④の工程後、追加で Shell-A,B をはんだコテにてはんだ付けする。

(図.14◆部)




Fig.14 Shell-A と Shell-B を半田付け<70P のみ>

【注意事項】

※組み立ての際に pull tape holder の向きを図のように上下逆にしないでください。




図. 15 Pull Tape Holder 組付け

※半田付けの際に、pull tape holder の位置が安定しない場合は、図のように固定するなど動かない様にして半田付けを行ってください。




図.16 Pull Tape Holder を固定

※半田付け量が少ない場合、pull tape holder の強度が落ちる可能性があります。写真のような Correct 状態にしてください。
また、両端とも一点のみの半田付けでも同様に強度が落ちる為、必ずすべての穴に半田付けしてください。




写真.25 半田付け

※半田付け時に半田コテが pull tape に接触した場合、pull tape の耐熱温度によっては溶ける場合がございますので pull tape に半田コテが当たらない様、ご注意ください。

5-6. ケーブル固定

ケーブル末端部を接着剤にて固定する。推奨接着剤：LOCTITE 352




図.17 ボンディング




図.18 ボンディング、半田付け部

【注意事項】

※ケーブルをバンドルする際は図 19,20 のようにしてください。固定するテープがはみ出すと lock cover の操作ができなくなったり、嵌合ができなくなる可能性があります。




図.19 テープ貼り付け禁止部分(上部)




図.20 テープ貼り付け禁止部分(底部)