

CABLINE®-CAP Paddle Card Harness

Part No. 81863-100B-**

Instruction Manual

1	S24118	April 2, 2024	W. Lau	Y. Shimizu	M. Takemoto
0	S23151	May 23, 2023	T. Onishi	M. Muro	H. Ikari
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

Confidential C I-PEX Inc. QKE-DFFDE09-03 REV.8

CABLINE-CAP Paddle Card Harness Instruction Manual

弊社製コネクタ/ハーネス CABLINE-CAP (Paddle Card ハーネス) を安全に御使用頂くことを目的とし、コネクタの挿入・抜去の手順及び注意点を記述致します。

【対象コネクタ/ハーネス名称・型番】

・ケーブル側

名称: CABLINE-CAP HARNESS 50P WITH PADDLE CARD

品番: 81863-100B-**


"**"には、ハーネスバリエーションになります。詳細は図面を参照願います。

·基板側

名称: CABLINE-CA Receptacle


品番: 20525-050E-02

【コネクタ各部名称】




【コネクタ挿入手順】

1. 図 1 の様に、Paddle Card ハーネスとリセプタクルコネクタの基準ピンマークが同じ側に来る様にセットする。



2. 図 2 の様に、SHELL ASS'Y の両端を平行にロックが掛かるまで押す。




HIM-23013-01JP

<注意事項 1>

SHELL ASS'Y は、両端を平行に同時に押して挿入してください。


SHELL ASS'Y を片側ずつ押す場合、図3の様に嵌合が不完全になる恐れがあります。



<注意事項 2>

リセプタクルコネクタの挿入ガイドに沿う様に挿入してください。

片側に寄せたり、ガイドに沿わない様に挿入する場合、コネクタが変形・破損する恐れがあります。




<注意事項3>

挿入時はコネクタ同士が平行になる様に挿入してください。

コネクタ同士が斜めの状態で嵌合する場合、コネクタが変形・破損する恐れがあります。

OK: 水平挿入






図.5

<注意事項4>

コネクタ挿入開始時の許容角度は、図 6 に示すように上方向に MAX. 5°になります。

許容角度を超える場合、コネクタが変形・破損する恐れがあります。

*コネクタ挿入開始位置: 挿入方向に対して、荷重が掛かり始める位置




図.6

<注意事項 5>

図2の様に、SHELL ASSYの両端を平行に同時に押して挿入してください。

図7の様に、Lock Bar を直接押して挿入する場合、コネクタが変形・破損する恐れがあります。





図.7


<注意事項 6>


Paddle Card ハーネスを PCB 側に負荷を掛けない様に、挿入してください。

PCB 側に負荷を掛けた場合、PCB 基板に傷が入り、パターンの断線及びショートが発生する恐れがあります。



3. 図 9 の黒○部を PCB 側へ押し込み、Paddle Card ハーネスとリセプタクルコネクタをロックさせる。






【コネクタ抜去手順】


1. 図 10 の黒○部のどちらか一方を上方向に Lock Bar を引き上げ、リセプタクルコネクタとのロックを解除する。

その後、Lock Bar を回転させる。



<注意事項 7>

図10の黒〇部のどちらか一方を上方向にLock Barを引き上げ、ロックを解除してください。 図11のLock Barの絶縁コート部を持ってロックを解除する場合、絶縁コートが傷つき、 リセプタクルコンタクトとLock Barがショートする恐れがあります。



2. 図 12 の様に、Lock Bar をコネクタに対して垂直にした状態で、絶縁コート部以外の両端 2 ヵ所を掴んで PCB 基板に対して、平行な状態で真っ直ぐに抜去する。






図. 12


HIM-23013-01JP

<注意事項 8>

PCB 基板に対して、平行な状態で真っ直ぐに抜去してください。

図 13 の様に、斜め方向に抜去する場合、コネクタが変形・破損する恐れがあります。

OK: 水平抜去







図.13

<注意事項 9>

絶縁コート部以外の両端2ヵ所を掴んで真っ直ぐに抜去してください。

図 14 の様に、Lock Bar の絶縁コート部を持って抜去する場合、コネクタが変形・破損する恐れがあります。



NG: Lock Bar の絶縁コート部を持って抜去



図. 14

<注意事項 10>

Paddle Card ハーネスを PCB 側に負荷を掛けない様に、抜去してください。

PCB 側に負荷を掛けた場合、PCB 基板に傷が入り、パターンの断線及びショートが発生する恐れがあります。





図. 15

I-PEX

【ハーネス取扱時の注意事項】

- 1. ケーブルを手に持ってのコネクタ挿抜は御控え下さい。特に数本での斜め引っ張りすることは、御控え下さい。 ケーブルが断線する恐れがあります。
- 2. コネクタ嵌合状態にて、Paddle Card ハーネス及び Lock Bar を垂直方向に引っ張らないでください。 リセプタクルコネクタが変形・破損する恐れがあります。







図. 16

3. ケーブル引き回しの際は、コネクタ及びケーブルに過大な力が掛からない様、ご注意下さい。 コネクタの破損及びケーブルが断線する恐れがあります。



4. 常にコネクタに力が掛かるようなケーブル引き回しは、御控え下さい。 嵌合不良及びコネクタの変形・破損する恐れがあります。




図. 18