

# **CABLINE®-CA IIF**

Part No. 20856-0\*\*T-01

# **Assembly Manual**

3	S22517	December 5, 2022	T.Onishi	M.Muro	H.lkari
2	S21465	September 29, 2021	M.Muro	-	H.lkari
1	S20670	May 24, 2021	R.Fukuda	M.Muro	H.lkari
0	S17607	August 21, 2017	Y.Sasa	T.Masunaga	H.lkari
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

Confidential C I-PEX Inc. QKE-DFFDE09-04 REV.8

### 1.目的:

CABLINE-CA IIF において、FPC の組み付けについて明記する。

### 2.適用コネクタ:

Name: CABLINE-CA IIF

Parts No.:

Discrete P/N	SHELL ASS'Y	20856-0**T-01
Disciete F/IV	SHELL ASS 1	20030-0 1-01




図 1. Opened SHELL ASS'Y with FPC




図 2. Closed SHELL ASS'Y with FPC

### 3.作業手順:

3-1.コネクタ納品状態及び取扱い注意事項


SHELL ASS'Y は写真 1 の様にトレーに梱包された状態にて納品されます。キャリアカット等は不要です。



写真 1. トレー梱包状態(SHELL ASS'Y 品)

### 3-2. FPC 組み付け


① 図3の様に、FPCのパターンを上に向けてSHELLに対し水平にセットする。



### ※注意事項

FPC を SHELL ASS'Y に挿入する際は Lock bar ASS'Y を閉じた状態で挿入しない様、ご注意願います。 Lock bar ASS'Y を閉じた状態で FPC を挿入すると、FPC と Lock Bar 先端が干渉して FPC の破損、組付け不良の原因となります。

また、本製品は図4の様にFPCのパターンを下に向けた状態での挿入はしないでください。



② 図5の様に、FPC 両端耳部がSHELLに入るまで仮挿入した後、SHELL 下面に沿わせながら奥まで水平に挿入する。

# FPC 両端耳部の check point




図 5. FPC 仮挿入位置 check point(両端耳部)

### ※注意事項

FPC を水平にした後に、挿入して下さい。

図6の様に、斜めの状態で押すと、FPCの破損の原因になります。






図 6. FPC 挿入(斜め状態 NG)

③ 図7の様に、FPC挿入後のSHELLバネの位置が正常か確認する。

## FPC 挿入後の SHELL バネ位置









図.7 SHELL バネ位置

Confidential C I-PEX

④ 図8の様に、FPC 挿入後にSHELLのロックがFPC に掛かっているか確認する。



## SHELL ロック状態




図.8 SHELL ロック状態確認箇所

### 3-3. FPC と SHELL との半田付け

図9の様に、FPCに半田付け部を設け、上下面共に半田付けを必ず実施してください。





図 9. FPC 半田付け箇所

① 図 10 の様に、SHELL と FPC を半田付けする(裏表:各 3 箇所)。












図 10. SHELL と FPC の半田付け箇所

Confidential C

② 図 11 の様に、SHELL と FPC を適切な半田付け量で半田する。





直上の SHELL(赤線部)まで半田付けを確実に行って下さい




図 11. SHELL と FPC の半田付け量

## ※半田付け時の注意事項

CABLINE-CA IIF の板厚が 0.08mm であるため、FPC 挿入時に SHELL の上下が撓むことがあります。 半田付けを実施する際は、SHELL の上下面を押えて半田付けを行ってください。

